



Scheda tecnica

ALFEA K-FLEX FIBRATO UNIVERSALE

Descrizione	Sottofondo (Fibrato - K-flex fibrato), uniformante e promotore di adesione delle pitture e dei rivestimenti ai silicati su vecchie pitture inorganiche e fondi minerali. Aderisce perfettamente sulle pitture minerali, ben conservate e ben adenti. È in grado di mascherare microcavillature e di uniformare le varie irregolarità e differenze di assorbimento. Adatto a essere ricoperto con tutti i nostri prodotti compresi quelli ai silicati o alla calce, garantisce una ottima traspirazione, per cui è adatto anche su fondi macroporosi.
Classificazioni	CLASSIFICAZIONE COV Primer fissanti Valore limite UE per COV per Alfea Antico concentrato ai Silicati (cat A/h): 30 g/lt (2010). Alfea Antico concentrato ai Silicati contiene al massimo 30g/lt di COV CLASSIFICAZIONE UNI 8681 A.2.A.0.C.2.QA Vernice per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essicca-mento chimico reattivo, opaca, ai silicati inorganici (silicato di potassio).
Caratteristiche	MASSA VOLUMICA ISO 2011-1: 1.550-1,590 g/ml VISCOSITÀ BROOKFIELD ASTM D 2196: 20000-25000 cps INTONACI NUOVI CON FINITURA AL CIVILE: attendere la totale stagionatura (almeno 4-6 settimane), accurata spazzolature, applicare una mano di fissativo. Anche i rappez-zi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire da ogni traccia di polvere o altre sostanze che possono impedire la penetrazione del prodotto. INTONACI GIÀ VERNICIATI: le vecchie pitture devono essere completamente aspor-tate, si consiglia intervento con Idropulitrice. Applicare su fondo perfettamente asciutto.
Metodo di applicazione	Rullo/pennello secondo la diluizione consigliata Max 10% con Alfea antico concentrato ai silicati di potassio

Resa	5-7 mq/lt La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Condizioni di applicazione	Temperatura 5-30°C, umidità relativa max 85% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Pulizia degli utensili	Con acqua subito dopo l'utilizzo.